



MEHEDINTI GAZ SA

Gruppo Bendi

S.C. MEHEDINTI GAZ S.A.

Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 95B , România
 Reg.Com.: J25/87/2004 C . Î . F . : RO 16144762,
 Cont Trezorerie – RO58TREZ4615069XXX004142
 Cont Banca Transilvania – RO55BTRL02601202M00304XX
 Cont Banca Unicredit Ţiriac – RO63BACX0000000145906001
 Tel: 0040-0252- 326.388 / Fax: 0040-0252 333.943
 e-mail : info.mehedintigaz@fimm.com

Nr: 401

Rif: 4.3.53.1.14

Drobeta Turnu Severin, 26 Februarie 2015

Către: **Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei**
Departamentul Reglementare Piata Gaze Naturale, Preturi si Tarife

În atenția: **Dnei. Director General – Alina Tache**

OBIECT: Contract de concesiune nr. 72 / 23.08.2004 – Drobeta Turnu Severin.

Referitor: Standard de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

Stimata doamna Director,

Conform "STANDARDULUI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE" va transmitem raportarile pentru anul 2014, dupa cum urmeaza:

I. Anexa Nr. 3

Indicatorul de performanta	Obiectiv	Realizat
IGP1 – Rezolvarea solicitarilor de acces în vederea racordarii la SD (art. 14)	98%	100%
IGP2 – Notificarea consumatorului in legatura cu intreruperile planificate si neplanificate ale serviciului [art. 15 alin. (1) si (2)]	95%	100%
IGP3 – Obligatiile OSD de informare a solicitantilor/consumatorilor decurgand din alte reglementari ale autoritatii [art. 16 alin. (1)]	95%	100%
IGP6 – Indicatori de siguranta	Maximum	
Procentul anual de conducte supuse controlului [art. 19 alin. (1) lit. (a)]	%	
conducte subterane din otel		
$x < 0,025$	100	-
$0,025 < x < 0,25$	50	-
$0,25 < x < 1$	25	-
$x > 1$	8.3	-
conducte din otel supraterale	100	100%
conducte din polietilena cu vechime < 2 ani	50	50%
conducte din polietilena cu vechime > 2 ani	100	100%
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze localizate pe un km de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (b)]	0.8	0.222
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terti pe un km de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (c)]	0.1	0.055
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze cauzate de actiunea unor terti pe un km de retea verificata [art. 19 alin. (1) lit. (d)]	-	0.055





MEHEDINTI GAZ SA

Gruppo Dondi

SC MEHEDINTI GAZ SA

Drobeta Turnu Severin, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 95B , România
Reg.Com.: J25/87/2004 C . İ . F . : RO 16144762,
Cont Trezorerie – RO58TREZ4615069XXX004142
Cont Banca Transilvania – RO55BTRL02601202M00304XX
Cont Banca Unicredit Ţiriac – RO63BACX0000000145906001
Tel: 0040-0252- 326.388 / Fax: 0040-0252 333.943
e-mail : info.mehedintigaz@fimm.com



IGP5 – Tel Verde 0800/800544 – SC Mehedinti Gaz SA – Dr. Tr. Severin, Mehedinti.

Numar apeluri – 22

Probleme semnalate:

1. Miros suspect a fi de gaze naturale – 3 apeluri - nefondate(alte mirosuri)
- 2 apeluri - inlocuire garnituri sau armaturi
2. Lipsa gaze naturale - 14 apeluri - armare/inlocuire regulator.
3. Emanatii gaze naturale depistate in timpul efectuării DPG – 3 apeluri – inlocuire teu
bransament/reiser

II. Conform art. 24. Alin. (3):

- | | |
|---|---------------|
| a) Nivelul total al penalitatilor platite | -- 0,0 lei |
| b) Durata medie a intreruperilor programate pe consumator | -- 0,0 minute |
| c) Durata medie a intreruperilor neprogramate pe consumator | -- 0,0 minute |

Cu respect.

SC MEHEDINTI GAZ SA
Director General

Ing. Tommaso Benetollo

